

Thermometer Humidity Meter HTC-1

เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น HTC-1



Specifications

- ช่วงวัด อุณหภูมิ: $-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F}\sim+158^{\circ}\text{F}$)
- ช่วงวัดความชื้น: 10%~99% RH
- ค่าความแม่นยำ
 - อุณหภูมิ: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
 - ความชื้น: $\pm 5\%$ RH
- ค่าความละเอียด
 - อุณหภูมิ: 0.1°C (0.2°F)
 - ความชื้น: 1% RH
- แบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
- สี : ขาว+ดำ
- ขนาดเครื่อง: 105x97x23มิลลิเมตร
- น้ำหนักประมาณ: 116กรัม

อุปกรณ์ทั้งหมด:

- ตัวเครื่อง
- ถ่านAAA 1ก้อน
- คู่มือการใช้งาน